

RESERVATORIO ELEVADO DE GOPOUVA
Local: av. Emilio Ribas x rua Cônego Valadão
Bairro: Gopouva
Guarulhos




Foto do reservatório elevado de Gopouva com 15m de altura.

É do tipo *stand-pipe*, feito de concreto armado com formas deslizantes apoiado sobre paliteiro de pilares de concreto. Deve ter sido concluído em 1964 ou 1965.

O reservatório possuía um grande número de vazamentos e depois constatamos que fora enchido com pressa e não foi feita a impermeabilização interna do mesmo, daí os grandes problemas de perdas de água. Com a água saindo, saía o carbonato de cálcio do cimento e dava uma péssima aparência, como se fosse estourar a qualquer tempo.

Constava no processo uma carta da firma para retirar os andaimes que estavam dentro do reservatório, pois devido a pressa de inauguração o mesmo foi enchido de água com todos os andaimes dentro.

Houve sabotagem para que o reservatório não funcionasse, pois jogaram um pequeno colchão que entupiu a rede de saída.

O reservatório ficava na av. Emilio Ribas x Rua Cônego Valadão e não havia cercas e nem guardas. Qualquer pessoa podia subir pelas escadas e entrar ou jogar coisas no reservatório.

Mais tarde ele foi feita impermeabilização interna novamente e instaladas cintas de aço para fazer uma protensão no mesmo.




Foto do reservatório de concreto armado com 3000m³ de capacidade de reservação de água com as cordoalhas de aço que pressurizam o reservatório.

Vi esta solução em um reservatório numa indústria de papel perto da futura barragem do Taiapuêba.